## SUS 耐熱合金向け スリムシャンク 2枚刃中ねじれ【刀】

併用● ボール防振型 リード角度35/38° CG2コーティング付

不等リード不等分割

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングはCGコーティングに極めて近いコーティングを採用しております。鉄はもちろんSUSや耐熱合金に対応できます。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。

	※加工条件は突出	:し量は工具径の4	Dを基準としてお	ります(ビビリが発	生しやすい工具の	ため、基準値はあ	くまで参考程度に	お願いします)		
ワーク	炭素鋼等 HRC35以下			焼入鋼 HRC60以上	鋳物	ステンレス チタン合金	耐熱合金	銅	アルミ	ナイロン 樹脂系
第一推奨● 第二推奨○ 第三推奨△	•	•	0		0	•	•	0		0
<u>高速加工</u>	※機械本体、	フランプ、チャッ	ック等各加工環	環境が違います	ので下記条件	は一つの目安	としてご参考】	さい。		
ар										
ae										
1刃当りの送り量										
周速(Vc)										
通常推奨側面加工										

<b>进吊推突側面加</b> 上					
ар					
ae					
1刃当りの送り量					

周速(Vc)

同迷(VC)								
通常推奨溝加工								
ар	0.1 x R	0.1 x R	0.08 x R	0.1 x R	0.1 x R	0.08 x R	0.1 x R	0.1 x R
ae	-	-	-	-	-	-	-	-
1刃当りの送り量	刃径x0.005 前後	刃径x0.004 前後	刃径x0.004 前後	刃径x0.005 前後	刃径x0.004 前後	刃径x0.001 前後	刃径x0.005 前後	刃径x0.005 前後
周速(Vc)	140-160	120-150	80-100	140-160	120-150	50-60	140-160	140-160

■ 周速から回転数を求める式:回転数(rpm) = 周速(Vc)÷3.14(π)÷工具径(Dia)x1000

3538RDSS2F\*/11—7

■ 1刃あたりの送り量から送り速度を求める式:送り速度(Vf) = 1刃当りの送り量(fz) x 刃数(z) x 回転数(rpm)

3538BDSS2Fシリーズ	_											
型番	管理 番号	定価	刃径	刃先 R&C	シャンク	刃長	全長	ネック径	有効長	リード角度	刃数	
T3538-050BD-SS-80-2F	1025-11	5, 270	5	2. 5R	4	9	80			35/38°	2	
T3538-060BD-SS-80-2F	1026-11	6,570	6	3R	5	10	80			35/38°	2	
T3538-080BD-SS-100-2F	1027-11	9, 930	8	4R	6	13	100			35/38°	2	
T3538-100BD-SS-120-2F	1028-11	16,320	10	5R	8	16	120			35/38°	2	
T3538-120BD-SS-120-2F	1029-11	20,600	12	6R	10	21	120			35/38°	2	

※すべて刃の根元に0.2Cの逃がしがついております。